

2013年	日本車輛製造豊川製作所耐震補強計画	化成品皮膜処理場・ショットプラスト場・内面処理場
2013年	寺岡製作所本社事務所耐震診断	
2013年	湾岸三丁目K-1ビル耐震診断	
2013年	マルエツみやその店・宮園館耐震診断	
2013年	愛知銀行尾頭橋支店耐震診断	
2013年	鹿山第一コーポ耐震診断	
2013年	北名古屋市鹿田学習等共用施設耐震診断	
2013年	市邨学園名古屋経済大学犬山キャンパス耐震診断	
2013年	日本車輛製造鳴海製作所工機工場耐震補強計画	
2013年	中京銀行支店耐震診断	豊明・笠寺・一宮南・津・柴田
2013年	中京銀行支店耐震診断	尾鷲・今池・城北・鳴海・西桑名
2013年	アピタ日吉店耐震診断	
2013年	ピアゴ鹿山店耐震診断	
2013年	ピアゴ安城店耐震診断	
2013年	蒲郡信用金庫岩田支店耐震補強計画	
2013年	蒲郡信用金庫曙支店耐震補強計画	
2012年	マルエツ耐震診断	根岸店、栄町店、鎌ヶ谷大仏店、浦和大久保店、大宮大和田店
2012年	東洋製作所大和工場 新築棟及び増築棟耐震診断	
2012年	アサヒビル北海道・吹田工場 ゲストハウス天井非構造部材耐震診断	
2012年	第一大和ビル耐震診断	
2012年	中部日本放送長島ラジオ送信所局舎及び送信アンテナ基礎耐震診断	
2012年	ピアゴ穂積店耐震調査	
2012年	ピアゴ山中店耐震診断	
2012年	アピタ座間店耐震診断	
2012年	日本車輛製造豊川製作所耐震補強計画	酸洗い場・アンダーシール場・組合事務所・守衛所
2012年	日本車輛製造衣浦製作所耐震診断	事務所・コンプレッサー室・労組事務所
2012年	日本車輛製造鳴海製作所耐震診断	塗装工場・機電衣浦教習所
2012年	日本車輛製造豊川製作所耐震診断	ショットプラスト塗装場・仮面処理場・貨車検査上屋
2012年	日本車輛製造豊川製作所耐震診断	車検場・ヘアライン作業場・アンダーシール作業場
2012年	日本車輛製造豊川製作所耐震診断	組合事務所・守衛所・酸洗い場・作成皮膜処理場
2012年	マルエツ店舗耐震化コンサルタント業務	
2012年	秘色ビル(ピアゴ常滑店)耐震診断	
2012年	東栄町役場庁舎耐震診断調査	
2012年	東栄町産業会館耐震診断調査	
2011年	旧和泉橋出張所耐震診断調査	
2011年	マルエツ入間川店耐震診断	
2011年	マルエツ東習志野店耐震診断	
2011年	日本車輛製造豊川製作所ショットプラスト場耐震診断	
2011年	日本車輛製造豊川製作所仕上塗装場耐震診断	
2011年	日清紡ブレーキ福岡営業所耐震診断	
2011年	日清紡ブレーキ大阪営業所耐震診断	
2011年	愛知銀行一宮支店耐震補強計画	
2011年	愛知銀行江南支店耐震補強計画	
2011年	愛知銀行三郷支店耐震補強計画	
2011年	日本車輛製造豊川製作所診療所耐震補強計画	
2011年	日本車輛製造豊川製作所第6工場耐震補強計画	
2011年	中部日本放送CBCパーキング耐震性能検討	
2011年	オークマ工場重量棚耐震調査	本社工場・可児工場
2011年	エイチワン亀山製作所第1工場耐震計画	
2011年	アサヒフードアンドヘルスケア栃木工場第2工場棟耐震診断	
2011年	愛知銀行品野支店耐震診断	